



PEILBUIZEN BINNENHAVEN EN HOLLANDHAVEN
TE
BERGEN OP ZOOM

Opdrachtgever:
Gemeente Bergen op Zoom


Gebr. Konings BV
Rucphensebaan 39
4706 PH Roosendaal
Tel. 0165-534969
E-mail: info@grondboorbedrijfkonings.nl

Bank: IBAN: NL51 RABO 0136 6214 06
G. Rek. IBAN: NL26 RABO 0991 0749 71

K.v.K. Breda 20018251
BTW nr. NL 003051900 B01



Peilbuizen Bergen op Zoom				
NR		X	Y	NAP
1		77829,75	390209,9	2,91+
2		77891,29	390159,8	3,2+
3		77782,14	390208,2	3,18+
4		77852,97	390132,6	3,33+
5		77236,54	390143,9	3,74+



Peilbuizen
Binnen Haven te Bergen op Zoom

DATUM: 21-10-2019
OPDR. No:




B01 Spoelboring			Maaiveldhoogte: 2.91 t.o.v. NAP Grondwaterniveau: 0.00 t.o.v. MV			Coördinaten:	
NAP	MV	Profiel	M	G	P	Omschrijving bodemprofiel	Opmerkingen
						0.00m Zand, fijn, grijs.	
						0.25m Zand, fijn, zwart, matig humushoudend, matig puinhoudend.	
+2.0	-1.0					0.80m Leem, grijs.	
+1.0	-2.0					1.80m Zand, zeer fijn, grijs.	
+0.0	-3.0					2.60m Leem, grijs.	
-1.0	-4.0					3.80m Veen, bruin.	
-2.0	-5.0					4.30m Zand, fijn, grijs.	
-3.0	-6.0					5.50m Zand, matig grof, lichtgeel.	
-4.0	-7.0					6.20m Zand, fijn, grijs.	
-5.0	-8.0					7.80m Leem, grijs.	
-6.0	-9.0					8.00m Einde boring.	



Project: **Peilbuizen**
Locatie: **Binnen Haven Bergen op Zoom**

Rapportnr: **MA-XXXXX**
Proj. datum: **21-10-2019**

B02 Spoelboring			Maaiveldhoogte: 3.20 t.o.v. NAP Grondwaterniveau: 0.00 t.o.v. MV			Coördinaten:	
NAP	MV	Profiel	M	G	P	Omschrijving bodemprofiel	Opmerkingen
+3.0						0.00m Zand, fijn, grijs.	
						0.30m Zand, fijn, zwart, matig humushoudend, matig puinhoudend.	
-1.0							
+2.0						1.20m Veen, bruin.	
						1.40m Leem, grijs.	
						1.60m Veen, bruin.	
-2.0							
+1.0							
						2.80m Leem, grijs.	
-3.0						3.00m Zand, zeer fijn, grijs.	
+0.0							
						3.50m Veen, bruin.	
-4.0							
-1.0						4.20m Zand, matig grof, grijs.	
-5.0						5.60m Veen, bruin.	
-2.0							
						6.00m Zand, zeer fijn, grijs.	
-6.0							
-3.0						6.80m Leem, grijs.	
-7.0						7.20m Zand, fijn, grijs.	
-4.0							
						8.00m Einde boring.	
-8.0							
-5.0							
-9.0							



B04					Maaiveldhoogte: 3.33 t.o.v. NAP		Coördinaten:	
Spoelboring					Grondwaterniveau: 0.00 t.o.v. MV			
NAP	MV	Profiel	M	G	P	Omschrijving bodemprofiel		Opmerkingen
+3.0						0.00m Zand, matig grof, grijs.		
						0.10m Zand, fijn, zwart, matig humushoudend, matig puinhoudend.		
-1.0						0.90m Veen, bruin.		
+2.0						1.20m Leem, grijs.		
-2.0						1.80m Veen, bruin.		
+1.0						2.10m Leem, grijs.		
-3.0						3.80m Zand, matig grof, grijs.		
+0.0						5.60m Leem, grijs.		
-4.0						5.80m Veen, bruin.		
-1.0						6.20m Zand, matig fijn, grijs.		
-5.0						7.20m Leem, grijs.		
-2.0						7.40m Zand, fijn, grijs.		
-6.0						8.00m Einde boring.		
-3.0								
-7.0								
-4.0								
-8.0								
-5.0								
-9.0								



Peilbuis

Holland Haven te Bergen op Zoom

DATUM: 21-10-2019

OPDR. No:

Avendijk

PB 05



Brandweer
Bergen op Zoom

Garagebedrijf Ozcan

Calandweg

Tonny Reemer

Calandweg

Rhigo B.V


Calandweg

Google

Basaran Autoschade

Zoomvliet Studio

Kaartgegevens ©2019


































B05 Spiegelboring			Maaiveldhoogte: 3.74 t.o.v. NAP Grondwaterniveau: 0.00 t.o.v. MV			Coördinaten:	
NAP	MV	Profiel	M	G	P	Omschrijving bodemprofiel	Opmerkingen
						0.00m Zand, matig fijn, geel. 0.80m Zand, matig grof, zwart, matig humushoudend. 2.00m Einde boring.	




Project: **Peilbuizen**
Locatie: **Holland Haven Bergen op Zoom**

Rapportnr: **MA-XXXXX**
Proj. datum: **21-10-2019**

Aanduiding grondsoorten en gelaagdheid op boorstaat

		
Zand	Mergel	Baggerspecie
		
Klei	Kalk/kalksteen	Schelpen
		
Veen	Stol	Schelpenbank
		
Grind	Mijnsteen	Verharding
		
Zandsteen	Graszode	Kruipruimte
		
Silt	Teelaarde	Puin
		
Leem	Humus	Sintels
		
Loss	Plantenresten	Huisvuil
		
Keileem	Hout/houtresten	Kunststofresten
		
Leisteen	Bruinkool	Onbekend
		
Schalie	Slib	Diversen



M= monster, G= grondwaterstand, P= peilbuis

- hoofdbestanddeel
- zwak houdend
- matig houdend
- sterk houdend
- uiterst houdend
- gelijke delen
- hoofdbestanddeel met 2 bijbestanddelen
- hoofdbestanddeel met lenzen
- grondwaterstand in boorgat
- geroerd monster
- ongeroid monster
- peilbuis in boorgat met lengte filter en kleiafdichting op schaal
- stijghoogte grondwater in peilbuis
- verloren casing op schaal in boorgat